Maßnahmenkategorie (MK)	Handlungsempfehlungen im Wirtschaftswegekonzept	Beschreibung	
keine Maßnahme erforderlich		Betriebliche Unterhaltung: Kontrolle und Wartung, Verkehrsbeschilderung, Unterhaltung der Banketten	Unterhaltung
MK-1 Kleinreparaturen		Rissverguss; kleinflächige Oberflächenbehadlung; kleinere Flickstellen (Fräsen, Decke einbauen); kleinflächige Pflasterregulierung; Pflasterfugenverfüllung; Gesamtflächenanteil bis 15% der Fahrbahnfläche	
MK-2 Dünnschicht / OB		Großflächige Oberflächenbehandlung	
MK-3a Deckenbelagserneuerung im Tief- oder Hocheinbau		Deckenbelagserneuerung (4 cm) im Tief- oder Hocheinbau; Gesamtflächenanteil 15- 100%; weitere Untersuchungen wie Borkernanalyse erforderlich	
MK-3b Deckenbelagserneuerung im Hocheinbau mit Vorprofilierung		Deckenbelagserneuerung im Hocheinbau mit Vorprofilierung ca. 8-10cm, ggf. Einbau von Armierung bzw. Geogitter; Gesamtflächenanteil 15-100%; weitere Untersuchungen wie Borkernanalyse erforderlich	Investition
MK-4 Erneuerung der gesamten gebundenen Deckschicht		Erneuerung der gesamten gebundenen Decke im Tiefeinbau, ggf. mit Verstärkung bzw. Aufbau der Schotterschicht; Gesamtflächenanteil 15-100%; weitere Untersuchungen wie Borkernanalyse erforderlich	
MK-5 grundhafte Erneuerung		Komplettsanierung; Ausbau nach Regelaufbau gem. RStO 12 - Gesamtflächenanteil 100%; weitere Untersuchungen wie Baugrunduntersuchung, Planung erforderlich	
MK-6 Deckenumwandlung / DOB	Umbau / andere Bauweise	Auffräsen der gebundenen Deckschicht, ggf. Zugabe von Schottermaterial; Aufbau einer Fahrbahn mit wassergebundenen Deckschicht	Unterhaltung